

都筑区 公園・公衆トイレ全図鑑

[公園公衆トイレ地図バージョンはここをクリック](#)





[コメントはここをクリック](#)

・男女別に別れている 
 ・車椅子でも利用できる 
 ・和式 
 ・洋式 
 ・乳児用設備有り 

・明るさ(単位 lx)

 1000 以上 
 100以上1000以下 
 10以上 100以下 
 0以上 10 以下 

番号	場所名	画像	中の状況	明るさ (単位 lx)	その他気づいたところ	ラ ン キ ン グ
1	山田富士 北山田 1-4		      	個室110 車椅子 1500	以前は男女別表示がはっきりしていなかったのを誰かが文字で書いていた。明るいのが汚い。詰まっていたりして写真を撮る気がしなかった。	★
2	東山田 東山田 2-21		      	個室10 車椅子 260	表側の壁に落書き。裏側にはない。周囲にゴミが沢山落ちている。裏側からも入れるようになっているためか見通しは良い。使う側のマナーの悪さが目立つ。	★
3	東山田 そよかぜ 東山 田4-3 5		     	全体150	公園の角にある。脇に何かわからないが箱がある。周りに木や草が多いので暗い。花壇にリサイクルのペットボトルが使われていた。全体の雰囲気寂しい。	★
4	東山田 ゆうやけ 東山 田3-1 5		     	全体260	公園そのものが古そう。なぜか一部の壁にプラスチックの板が打ちつけられている。男性用、女性用の仕切りがあるのみ。紙がなかった。周りは草が伸び放題。	
5	滝ヶ谷 (たきぎ やと) 北山		     	全体650	周りは草が伸び放題だが目立つ場所にある。やっぱりゴミが…	★ ★

	田2-2 0							
6	神無 北山田3 -22			全体40	目立つ場所にあり建物は立派だが中が暗い。高さ20センチほどの段差あり。個室が狭く、隣の倉庫(鍵付き)のような建物の方が広そう? 不親切な感じがする。	★		
7	南山田 ぼうけん 南山 田2-3 3			全体11 00	近くで砂遊びした跡。男性用、女性用の仕切りがあるのみ。目立つ場所にある。			
8	徳生 南山田1 -5			全体50	広くてわかりやすいが中が暗い。男性用に空き缶のゴミ。光が入りにくくなっている。裏に放置自転車。	★		
9	牛久保 東 なつみ かん 牛久保 東2-2 5			全体80 0	放置自転車。周りにゴミいっぱい。下着の落し物。目立つ場所にある。	★		
10	牛久保 牛久保1 -24			女子用 和式 10 洋式 1000	個室が暗い。目立つ場所にあるし全体的にはきれい。車椅子用は明るかった。	★ ★		
11	牛久保 西 牛久保 西2-2 8			3000 以上	中は明るい。掃除の直後できれいだった。周りに草や木が多いのでやや寂しそうな雰囲気。	★		
12	宿之入 中川2- 1			70	運動広場のみの公園。落書き跡あり。倉庫が隣接。掃除の直後できれいだった。トイレの場所がひっこんだ所にあってわかりづらい。			
13	山崎 中川4- 19			女性用 300 洋式 1600	目立つ場所にあり建物がユニーク。掃除の直後だが周りがビチャビチャ。なぜかビン・缶・ゴミ有り。車椅子用は明るかった。	★ ★		
14	中川八 幡山 中川7-			1500	子供用遊具の近く。目立つ場所にある。周りにゴミいっぱい。公園そのものはよく整備されている。	★ ★		

	13					
15	大塚・ 際勝土 遺跡 大榎西 町1番地			1箇所 のみ40 車椅子 用 3000 以上	全体的には明るい。目立つ場所にある。ゴミ放置が残念。 車椅子用に特にゴミ多い。和式の1箇所だけ暗さが目立つ。	★ ★
16	早瀬 早瀬2ー 7ー2			車椅子 用 1400 和式 650	男女別表示が壊れているのが残念。明るさは十分。この時は紙が無かった。子供用遊具の近く。目立つ場所にある。	★ ★
17	都筑中 央① 荏田東4 丁目10			駐車場 上 和式 300 車椅 子用 500	中央公園のトイレは今のところ全部で5箇所。車椅子用エレベーターに隣接しているのが便利。オムツ交換台もある。中が暗くて残念。掃除が行き届いている。	★ ★ ★
18	都筑中 央②			駐車場 出口脇 和式 2200	こちらは和式のみ。晴天時だと思った以上に明るい。掃除が行き届いていて清潔な感じ。	★ ★
19	都筑中 央③			ステー ジ近く 250	和式のみ。デザインはしゃれているが中が暗い。この日は洗面台にゴミが押し込まれていた。	★ ★ ★
20	都筑中 央④			ステー ジ近く 250	昨年作られた休憩舎はまだ木のいい香りでいっぱい。ここにもオムツ交換台がある。トイレ内に時々ゴミの忘れ物も。中に入ると電気がつくようになっている。	★
21	都筑中 央⑤			休憩舎 車椅子 用 800 和式 400	昨年作られた休憩舎はまだ木のいい香りでいっぱい。ここにもオムツ交換台がある。トイレ内に時々ゴミの忘れ物も。中に入ると電気がつくようになっている。	★ ★ ★
22	折田不 動 荏田南4 ー9			全体 50	目立つ場所にあるのに男性用、女性用の仕切りがあるのみ。	

23	牛ヶ谷 荏田南2 -27			全体 250	一般用は鍵がかかる共用。別に車椅子用もある。改装されてずいぶんきれいになった。	★ ★
24	鴨池 荏田東3 -2			全体 5	外見から暗い。周りに木や草が多い。目立つ場所にあるのだが。すぐ前が土なので雨のあとはぐちゃぐちゃ。	★
25	葛ヶ谷 長坂15			洋式 1100	テニスコートのすぐ近く。後ろは林のため少し暗い。入るとドアには落書き、和式はひどく汚れていた。	★
26	大原み ねみち 茅ヶ崎南 4-7			晴天時 で 400	防犯を呼びかけるチラシ有り。見るからに古くて暗い。きれいな公園であるだけに残念。周りも木が多くて暗い。	
27	東方① 東方町2 444			駐車場 側 車椅子 用 200 和式 300	トイレは駐車場側と下の小さな広場側の2箇所。駐車場側にはなぜか近くにゴミ山積み。下の方は車椅子共用の鍵付き。目立つ所にあるがタバコのハイを含めゴミが多い。	★
28	茅ヶ崎 ① 茅ヶ崎町 1426			車椅子 用 1950 和式 950	プール側と池側の2箇所。プール側トイレの壁には小学生による絵が飾ってある。ちょうど下校時で子どもの姿も多かった。昼間でも電気がついていた。すぐ裏に林。	★ ★
29	茅ヶ崎 ②			和式 600	目立つ場所にあるが特に池側は裏が林なので寂しい感じ。和式のみで男性用が外から丸見え。晴天時は思ったより明るい。でも防犯を呼びかけるチラシ有り。	★ ★
30	茅ヶ崎 ②			和式 600	目立つ場所にあるが特に池側は裏が林なので寂しい感じ。和式のみで男性用が外から丸見え。晴天時は思ったより明るい。でも防犯を呼びかけるチラシ有り。	★
31	せせら ぎ 勝田南1 -20			全体10	目立つ場所にあるがドアを閉めるととにかく暗い。人通りの少ない時間だと入るのが心配。やはりゴミが。	★
32	見花山 かりん 見花山2			全体 5	男女共用、和式のみ。ドアを閉めると流れるシステム。中に 明かり取りなし。	

	0						
33	川和富士 富士見 丘20				全体 5 以下	古い。建物のデザインはかわいいのに暗い。男女共用。	
34	都田① 二の丸1 4				洋式照 明あり 900	レストハウス内は四ツ星つけてもいいぐらい。駐車場側にもう1箇所。掃除の委託先が違うのでは？公園はテニスなどのスポーツ施設なので、もっと多目的に使えると良いが。	★ ★ ★
35	都田②				屋外和 式 照明な し 180	屋外は和式のみ。建物もきれいだしゴミもほとんど無い。やや暗い。	★ ★
36	月出松 加賀原1 -4				全体 50	明り取りが多いので思ったより明るい、古く、表の目隠し部分が壊れたまま。後ろに木。落書き跡。散歩向き、遊具なし。	★
37	川和台 もみじ 川和台2 3				全体 380	折田不動と同じ形。住宅地にあるためか見通しは良い。なぜか中に犬の毛が沢山落ちていた。公園の中は手入れされている。	
38	池辺町 八所谷 池辺町2 152-1				全体 150	スロープは整備されているが山の上にあるので車椅子だと移動がきつい？きれいなのに雑誌が捨てられ洗面台にはタバコが…	★ ★
39	池辺町 下藪根 池辺町2 674				全体 250	ひとつの箱に男女・車椅子用が一緒。公園全体にゴミが多い。	★ ★
40	池辺町 中里 池辺町3 427				全体 4 80	きれいに掃除されている。今回南方面を回ったら北方面よりずっとお掃除状態がよい。もしかして人によるのか？	★ ★
41	折本町 西原 折本町1 473-1				全体 9 00	中に掃除道具が置いてある。地元の方がマメに手入れされている？やはりきれいに掃除されていて清潔。周りは畑が中心で地元の公園という感じ。	★ ★

42	佐江戸大峰 佐江戸町1722-2			全体 400	川和台もみじ他と同じ形。公園のすぐ裏にマンションがあり、見通しは良い。以前あったモザイク模様の飾りが無くなっていた。	
43	佐江戸 佐江戸町276			全体 10	川和台もみじ他と同じ形。公園は広く、多目的広場という感じ。周りに工場が多いので、お昼の休憩時の憩いの場になっていた。	
44	川向しものや 川向町1266			全体 8 0	入り口が男女共用なのが、残念。掃除はきれいにされていた。公園自体が鶴見川が見渡せる高台にあり、急な坂を登らないとたどり着けない。	
45	中川駅前トイレ 中川1-1-1			全体 1200	駅のトイレだけあって利用者が多いようだ。特に車椅子用が汚れている。空き缶などのゴミもあるのが残念。明らかにマナーが悪い。	★ ★
46	センター北駅前トイレ 中川中央1-1			車椅子用 850 和式 300	駅のトイレだけあって利用者が多いようだ。目立つ所にあるし昼間も照明あり。女性用には、やたら小さいがベビーマットもある。掃除が行き届いている。	★ ★
47	センター南駅構内トイレ 茅ヶ崎中央1-1			車椅子用 850 和式 300	地下鉄の利用客用なので改札を通らないと入れない。掃除は行き届いており明るい。	★ ★
48	仲町台駅前トイレ 仲町台1-1-1			昼も照明あり 洋式 3000以上 和式 200	建物がおしゃれで最初トイレだとはわからなかった。まだ新しいが、周りが汚い。今時個室の中に灰皿あり。いらないような気がするが。	★ ★